



III



X



69 YLESTA 3:1 jordbruksfastighet, tolv byggnader ingår i fastigheten. Häre ingår de uthus som tidigare hörde till Yllesta 2:9. De äldsta av gårdens nuvarande byggnader uppfördes under mitten av 1800-talet, gårdens uppbyggnad och dess närmiljö har värde ur kulturhistorisk synvinkel.

Byggn (III) fd stall uppförd under 1800-talet. Ursprungligen var byggnaden stall, senare drängkammare och magasin, fn används den som garage.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (X) fd ladugård uppförd under 1800-talet fn används byggnaden som förråd och garage.

Stomme: Slaggstensmur, stolpresning.
Fasad: -"- , stående plank, faluröd färg.

Tak: Korrugerad plåt.

70 ÅSEN 1:2, 1:3 Vesterkvarns gård, bostadsfastighet. Gården har anor från 1600-talet, den nuvarande manbyggnaden har ersatt en tidigare på samma plats.

Byggn (VI) mangårdsbyggnad uppförd 1778.
Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Faluröd locklistpanel.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VII) fd drängstuga uppförd på 1600-talet, har tidigare varit portlider.
Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Faluröd locklistpanel.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VIII) hemlighus uppförd kring 1800.
Stomme: Regelstomme.

Fasad: Stående faluröd lockpanel.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IX) lada uppförd kring 1800.
Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Faluröd locklistpanel.
Tak: Halmtak.

71 ÄGGEBY 1:9 bostad, fyra byggnader ingår. Bostaden utgör ett särskilt värdefullt exempel i raden av bostadshus och egna hem längs Äggebyvägen. Dess vackra läge och trivsamma närmiljö har stort värde.



I



II



Byggn (I) bostadshus uppfört omkr. 1900
 Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Troligen timmer.
 Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (II) bostadshus uppfört omkr 1900.
 Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Timmer.
 Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
 Tak: Eternitplattor.

72 ÄGGEBY 1:10 "Strömsborg", bostad, fem byggnader ingår. Skräddare, sedemera fjärdingsman Welin, uppförde bostaden. Den utgör ett särskilt värdefullt exempel i raden av bostadshus och egna hem längs Äggebyvägen. Dess vackra läge och trivsamma närmiljö har stort värde.

Byggn (I) bostadshus uppförd 1890. 1942 moderniserades byggnaden. Några fönster byttes, badrum, wc och centralvärme installerades. Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Liggtimmer.
 Fasad: Stående locklistpanel, gul färg.
 Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) tvättstuga uppförd 1911.
 Stomme: Stolpresning.
 Fasad: Stående pärlspontpanel, gul färg.
 Tak: Korrugerad eternit.

Byggn (IV) fd ladugård, loge, uppförd omkr 1900. Fn används byggnaden som förråd.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.
 Fasad: -"- .stående plank, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (V) fd svinhus, bodar, dass, uppförd omkr 1890. Fn används byggnaden som förråd.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.
 Fasad: -"- , stående plank, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.



I



II



Byggn (I) bostadshus uppfört omkr. 1900
 Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Troligen timmer.
 Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (II) bostadshus uppfört omkr 1900.
 Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Timmer.
 Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
 Tak: Eternitplattor.

72 ÄGGEBY 1:10 "Strömsborg", bostad, fem byggnader ingår. Skräddare, sedemera fjärdingsman Welin, uppförde bostaden. Den utgör ett särskilt värdefullt exempel i raden av bostadshus och egna hem längs Äggebyvägen. Dess vackra läge och trivsamma närmiljö har stort värde.

Byggn (I) bostadshus uppförd 1890. 1942 moderniserades byggnaden. Några fönster byttes, badrum, wc och centralvärme installerades. Fn är byggnaden fritidsbostad.
 Stomme: Liggtimmer.
 Fasad: Stående locklistpanel, gul färg.
 Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) tvättstuga uppförd 1911.
 Stomme: Stolpresning.
 Fasad: Stående pärlspontpanel, gul färg.
 Tak: Korrugerad eternit.

Byggn (IV) fd ladugård, loge, uppförd omkr 1900. Fn används byggnaden som förråd.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.
 Fasad: -"- .stående plank, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (V) fd svinhus, bodar, dass, uppförd omkr 1890. Fn används byggnaden som förråd.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.
 Fasad: -"- , stående plank, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.



73 ÄGGEBY 1:11 "Haga", bostad, fd smedboställe, tre byggnader ingår i fastigheten. Den forna smedjan är belägen väl synlig, där vägen kröker och utgör därför ett viktigt miljöinslag i raden av bostadshus och egna hem längs Äggebyvägen.

Byggn (II) fd smedja uppförd på 1890-talet; fn används byggnaden som sommarrum, tvättstuga, förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Falsad plåt.



74 ÄGGEBYLUND 1:14 jordbruksfastighet. Under 1920-talet fanns här slakteri med tillhörande charkuteri. Gården har ett mycket vackert läge på en lövskogsklädd höjd vid vägen. Trädgården på sluttningen och närmiljön i övrigt anses mycket värdefull.

Byggn (I) bostadshus uppförd 1914. Ursprungligen satt entrédörren mitt på verandan. Den flyttades p g a vinddrag. Sockentypiska kakelugnar finns (se beskrivn Hässelby 1:16 byggn IV).

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VI) fd ladugård, loge. Uppförd omkr 1916. Den timrade delen är troligen från 1800-talet. Fn används byggnaden ej.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Liggtimmer, stående plank, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.