



22 HERREVAD 6:1 Gästgivaregård omfattande fyra byggnader.

Byggn (I) gästgivaregården uppförd 1897.

Stomme: Timmer.

Fasad: Faluröd stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.

Byggn (II och III) flygelbyggnader.

Stomme: Timmer.

Fasad: Faluröd stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.

HÄSSELBY BY, byn består fn av en gård (Hässelby 1:16) och en fd gård (Hässelby 1:15). Ursprungligen hade byn nio gårdar. En mängd husgrunder finns kvar, troligen från 1700-talet, från denna tid är också de äldsta av nu befintliga byggnader. Omkring 1850 uppfördes en del byggnader och sedan har det byggts i olika skeden fram till nu. Byn har stort kulturhistoriskt värde då ingående byggnader i det närmaste har undgått förändringar. Gårdsbildningarna från slutet av 1800-talet är tämligen oförändrade. En praktfull terrasserad trädgård och ett solarium har en gång funnits på sluttningen mot väster. Byn har ett mycket vackert och skyddat läge på en sluttning med utsikt över fälten, omgiven i norr och öster av blandskog, ett landskapsparti av stort värde.



23 HÄSSELBY 1:15 fd jordbruksfastighet, åtta byggnader ingår i fastigheten, 1928 såldes jorden.

Byggn (I) manbyggnad, en parstuga, troligen uppförd under slutet av 1700-talet i en våning. Under 1800-talet har övervåningen byggts på, liksom snickarglädjeverandan. Den enda förändring byggnaden har genomgått sedan dess är att sparlakansängarna revs ut på 1920-talet, och att diskbänk installerades på 1930-talet. Fram till 1950 var huset permanent bostad, sedan har det använts som fritidsbostad. Förstugans väggmålning är ett gesällprov från 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) fd drängkammare, sädesmagasin, mjölkammare uppförd 1878 fn används byggnaden som bostadshus. 1929 byggdes huset om till arbetarbostad och sedan 1950 bor gårdens ägare här. 1968 installerades wc och bad, i övrigt är 20-talsinredningen oförändrad.





V

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (V) fd stall, uppfört omkr 1850 fn används byggnaden som slöjdstuga och förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, brun impregneringsfärg (gammal patina)

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VI) fd ladugård uppförd 1850, fn används byggnaden som loge, 1950 byggdes garaget till.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VII) loge uppförd 1850.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: "-", stående plank faluröd färg

Tak: Tvåkupigt taktegel.



III

24 HÄSSELBY 1:16 jordbruksfastighet, tio byggnader ingår i fastigheten.

Byggn (III) paviljong uppförd på 1920-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande panel, ljusgul färg

Tak: Falsad plåt.

Byggn (IV) manbyggnad uppförd slutet av 1800-talet. Byggnaden har all gammal inredning kvar från begynnelsen, originella tapeter och typiska kakelugnar för socknen, troligen utförda av någon lokal mästare. Dessa kakelugnar är vita till färgen, med blomstermotiv i rosa och ljusgrönt, ibland guld. Byggnaden är ett mycket intressant exempel på manbyggnader från 1800-talets slut.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Pärlspontpanel, ljusgul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (V) magasin, källare uppförd 1872.

Fn finns garage i byggnaden.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel (spåntak under).

Byggn (VI) fd pigkammare, brygghus, matbod, uppförd troligen slutet av 1700-talet fn används byggnaden som stall, vedbod, förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (X) fd solarium, uppfört omkring 1910 fn återstår endast en ruin, men den har ändå ett kulturhistoriskt intresse. Solariet var byggt i västerslutningen med terrasser försedda med klematisklädda bågar. Till solariet hörde dusch (ruinen), alla byns invånare hade tillgång till denna anläggning.

Stomme: Cementstenmur, stolpresning.

Fasad: Puts, liggande panel.

Tak: Falsad plåt.



IV



V

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (V) fd stall, uppfört omkr 1850 fn används byggnaden som slöjdstuga och förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, brun impregneringsfärg (gammal patina)

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VI) fd ladugård uppförd 1850, fn används byggnaden som loge, 1950 byggdes garaget till.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VII) loge uppförd 1850.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: "-", stående plank faluröd färg

Tak: Tvåkupigt taktegel.



III

24 HÄSSELBY 1:16 jordbruksfastighet, tio byggnader ingår i fastigheten.

Byggn (III) paviljong uppförd på 1920-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande panel, ljusgul färg

Tak: Falsad plåt.

Byggn (IV) manbyggnad uppförd slutet av 1800-talet. Byggnaden har all gammal inredning kvar från begynnelsen, originella tapeter och typiska kakelugnar för socknen, troligen utförda av någon lokal mästare. Dessa kakelugnar är vita till färgen, med blomstermotiv i rosa och ljusgrönt, ibland guld. Byggnaden är ett mycket intressant exempel på manbyggnader från 1800-talets slut.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Pärlspontpanel, ljusgul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (V) magasin, källare uppförd 1872.

Fn finns garage i byggnaden.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel (spåntak under).

Byggn (VI) fd pigkammare, brygghus, matbod, uppförd troligen slutet av 1700-talet fn används byggnaden som stall, vedbod, förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (X) fd solarium, uppfört omkring 1910 fn återstår endast en ruin, men den har ändå ett kulturhistoriskt intresse. Solariet var byggt i västerslutningen med terrasser försedda med klematisklädda bågar. Till solariet hörde dusch (ruinen), alla byns invånare hade tillgång till denna anläggning.

Stomme: Cementstenmur, stolpresning.

Fasad: Puts, liggande panel.

Tak: Falsad plåt.



IV



I



II



II

25 HÄSSELBY 1:16 "Tallbo", fd hemman, fem byggnader ingår i fastigheten, närmiljön är mycket värdefull.

Byggn (I) Bostadshus, uppfört islutet av 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) fd bostad (troligen drängkammare).

Troligen uppförd under 1700-talet fn används byggnaden som verkstad och förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel

Byggn (III) fd ladugård, loge, troligen uppförd under 1700-talet fn används byggnaden ej.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel (spåntak under).

Byggn (IV) källare, troligen uppförd under 1700-talet.

Stomme och fasad: Stenmur.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (V) fd fähus, loge, troligen uppförd under 1700-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående plank.

Tak: Enkupigt taktegel.

26 KYRKBYN 8:1 jordbruksfastighet omfattande åtta byggnader.

Byggn (I) bostadshus uppfört omkr 1800, renoverat under 1900-talet.

Stomme: Timmer.

Fasad: Gul stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.

Byggn (II) lusthus uppfört omkr 1900.

Stomme: Stolpkonstruktion.

Fasad: Gul liggande fasspånt och stående pärlspånt.

Tak: Papp.

Byggn (III) magasin. Uppfört under 1800-talets första del.

Stomme: Timmer.

Fasad: Falurött timmer.

Tak: Enkupigt tegel.