



III



I



II

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.  
Tak: Tvåkupiga betongpannor.  
Byggn (III) fd stall, fäbod uppförd i början av 1800-talet fn används byggnaden som förråd, den gamla stengrunden har ersatts med en ny i betong.  
Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.  
Tak: Tvåkupiga betongpannor.

- 36** PRÄSTGÅRDEN 1:1 jordbruksfastighet nio byggnader ingår i fastigheten, fram till 1917 bodde prästen här. Gårdens karaktär har ändrats kraftigt sedan ursprunget på 1700-talet. Under 1920- och 30-talet revs en mängd timrade byggnader. Fn återstår endast en byggnad av kulturhistoriskt intresse.  
Byggn (VIII) fd konfirmationssal, bagarstuga, tvättstuga uppförd i början av 1800-talet fn användes byggnaden som gäststuga. Den har mycket vackert läge vid Kolbäckån.  
Stomme: Liggtimmer.  
Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.  
Tak: Enkupigt taktegel.

- 37** SKÄLBY 1:6 fd jordbruksfastighet sju byggnader ingår i fastigheten. Förmodligen fanns här en by på 1700-talet. Efter laga skifte under 1800-talet uppfördes den nuvarande manbyggnaden och flera uthus, varav en del är rivna. Den förra manbyggnaden, en parstuga, revs i början av 1970-talet, jordbruksmark och uthus har sålts till Olvsta.  
Byggn (I) manbyggnad uppförd 1868, 1975 renoverades hela huset, som var mycket förfallet. Vackra trägolvgogs fram. Den gamla köksspisen med fungerande bakugn finns kvar, likaså några kakelugnar i typisk "Kolbäckstil" (se beskrivn. Hässelby 1:16 byggn IV) ursprungligen var byggnaden gråvit, och fönstren hade sex rutor.  
Stomme: Liggtimmer.  
Fasad: Stående locklistpanel, ljusgul färg.  
Tak: Tvåkupigt taktegel.  
Byggn (II) loftbod uppförd 1773, som är inristat i en av väggarna, förmodligen var byggnaden vishusbod och drängstuga, fn används den som förråd. Eventuellt ska byggnaden bli slöjdstuga.  
Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.  
Tak: Enkupigt taktegel.  
Byggn (III) fd vishusbod, magasin uppförd under 1700-talet fn används byggnaden som