



61 VIBY 1:2 m fl jordbruksfastighet, fd prästboställe, tjugoen byggnader ingår i fastigheten, därav hör sex byggnader till gårdsanläggningen. De andra är avskedsbostad, arbetarbostäder och torp i nära anslutning till gården. Här fanns förmodligen en by på 1700-talet. Ett flertal byggnader från den tiden har rivits under senare delen av 1900-talet. Omkring 1900 slogs två gårdar samman till en. Dessa gårdar hade längre tillbaka varit en gård. Byggnaderna är belägna i ett skyddsvärt landskapsparti. En kulturmiljö bestående av fornlämningsrika stenhagar, lövskog och åkermark. Byggnader och omgivning bildar en värdefull enhet.



Byggn (I) manbyggnad uppförd 1726. Ursprungligen hade byggnaden brutet tak. Nuvarande sadeltak och en snickarglädjevrandanda byggdes 1880. 1944 byttes fönster och man rev verandan. Invändigt revs kakelugnar, köket byggdes om och badrum installerades. 1974 företogs en lättare rustning.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, grågul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) bostadshus, fd avskedsstuga uppförd början av 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

VÄNSTA BY

Vänsta består fn av en gård (Vänsta 1:101) och två fd gårdar (Vänsta 1:2, Vänsta 1:81). Ursprungligen hade byn flera gårdar. Den har ett vackert läge i landskapet, belägen i ett område rikt på fornlämningar. I öster omges Vänsta av hagar och blandskog. Åt väster utbreder sig åkrar som längre bort begränsas av skog.



62 VÄNSTA 1:101 jordbruksfastighet, tio byggnader ingår i fastigheten. Gården anlades vid skiftet på 1800-talet. Under 1920-talet gjordes förändringar, varvid större uthus uppfördes. Dessa utgör genom sitt läge och utseende en viktig del i kulturlandskapet. Gårdens närmiljö anses mycket värdefull. Byggn (I) manbyggnad uppförd omkr 1850. Omkr 1900 byggdes verandan och köksingången. 1800-talsinredningen är välbevarad endast köket har rustats på 1920 och 50-talet. Fasadens locklistpanel har en bearbetad avslutning mot takfoten. Stomme: Liggtimmer. Fasad: Stående locklistpanel, ljusgrön färg. Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) fd stall uppförd 1869 (in-
skription), fn används byggnaden som red-
skapsbod och slöjdbod.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Tvåkupigt taktegel (spåntak under)



- 63 VÄNSTA 1:101 "Mellanskogen" fd jordbruks-
fastighet, sju byggnader ingår i fastig-
heten.

Byggn (II) fd manbyggnad uppförd troligen
under 1700-talet. Byggnaden som är en par-
stuga, har en tid använts som godtemplar-
lokal. Fn används den som förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VI) smedja troligen uppförd på
1700-talet fn är byggnaden förråd.

Stomme och fasad: Liggtimmer, grå patina.
Tak: Tvåkupigt taktegel.



- 64 VÄRPEBY 1:4 jordbruksfastighet, tio bygg-
nader ingår i fastigheten. Värpeby har ett
vackert läge på en fornlämningsrik höjd
med höga lövträd. I norr, öster och
väster utbreder sig åkrar. Gården utgör
ett mycket värdefullt inslag i landskaps-
bilden.

Byggn (I) manbyggnad uppförd i början av
1800-talet. 1890 byggdes huset till. Den
ursprungliga färgen var faluröd. 1947
gjordes en genomgripande ombyggnad, varvid
all gammal inredning revs ut.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, beige färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (II) snickarbod uppförd i slutet av
1700-talet.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (III) fd drängkammare uppförd under
1800-talet, fn används byggnaden som tvätt-
stuga.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VIII) magasin, uppfört 1910.

Stomme: Stölpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Enkupigt taktegel.

